


GM Pieces Connect : Redéfinir l'expérience en recherche de pièces

Nous présentons la prochaine génération d'innovation avec GM Pieces Connect qui se veut une expérience intuitive, soigneusement repensée, qui simplifie les flux de travail, accélère la productivité et améliore la façon dont les utilisateurs interagissent avec les informations sur les pièces. Une façon plus intelligente de trouver des pièces est proposée, conçue pour allier efficacité et convivialité. Les tâches quotidiennes ont été simplifiées tout en offrant un accès rapide aux informations essentielles pour l'équipe. En plus de toutes les fonctionnalités actuelles, les améliorations majeures suivantes sont maintenant disponibles dans GM Pieces Connect.

Interface actualisée et moderne pour une expérience utilisateur améliorée.

 L'interface modernisée et actualisée de GM Pieces Connect simplifie l'expérience de recherche de pièces en aidant à trouver la bonne pièce plus rapidement et plus efficacement. Plusieurs façons intuitives de rechercher, de puissantes options de filtrage sont offertes pour affiner les résultats, ainsi que des repères visuels améliorés qui facilitent l'identification et la confirmation de la bonne pièce en toute confiance.



 Il est maintenant possible d'effectuer une recherche de VIN à l'aide d'une plaque d'immatriculation (lorsque disponible) ou d'une tâche de réparation, ce qui facilite l'identification rapide du véhicule sur lequel en question sans saisir manuellement un VIN.

VIN

Número d'immatriculation

OH

License Plate Number

Find

VIN

Número d'immatriculation

Demande de Réparation

Year, Make, Model

Enter a Repair Order to Find a Vehicle

Recherche

Ask me anything about the GM Vehicle

Aller

- Avec la recherche en langage naturel propulsée par le moteur numérique Snap-on, il est possible d'effectuer une recherche en utilisant le nom de la pièce connue, même dans différentes langues avec des termes courants ou contenant de petites fautes d'orthographe. GM Pieces Connect trouve toujours votre pièce!

- Rechercher « KEY FOB » renvoie des résultats pour « EMETTEUR ».

KEY FOB

You searched for "KEY FOB", here are parts for "KEYLESS ENTRY REMOTE TRANSMITTER"

N° de pièce	Groupe	H	Description de pièce	Usage	Année	Qté	Liste sugg.	Rang
13560219	16.345		ÉMETTEUR TÉLÉVER PTE & DISP ANTIVOL (PROGRAMMATION OU CONFIGURATION REQUISE)(GMC 433 MEGAHERTZ) (Service Lane Part)	CK1(03-43-53) DÉMARRAGE DU MOTEUR TÉLÉCOMMANDE (BTV) FONCTION D'ASSISTANCE MANUELLE DE PORTE À DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE(QTS) FONCTION DE PORTE À COMMANDE ÉLECTRIQUE(QTS) G M C (Z88)	2023-2026	01	134.20	1
13560219	16.345		ÉMETTEUR VERROUILLAGE À DISTANCE DES PORTES ET DISPOSITIF ANTIVOL AUXILIAIRE (PROGRAMMATION OU CONFIGURATION REQUISE)(GMC 433 MEGAHERTZ) (Service Lane Part)	CK1(03-43-53) DÉMARRAGE DU MOTEUR TÉLÉCOMMANDE (BTV) FONCTION D'ASSISTANCE MANUELLE DE PORTE À DÉVERROUILLAGE ÉLECTRIQUE(QTS) FONCTION DE PORTE À COMMANDE ÉLECTRIQUE(QTS) G M C (Z88)	2023-2026	01	134.20	1

- Rechercher « LA BATERIA » renvoie des résultats pour « BATTERIE ».

LA BATERIA

You searched for "LA BATERIA", here are parts for "BATTERIE"

N° de pièce	Groupe	H	Description de pièce	Usage	Année	Qté	Liste sugg.	Rang
00000001	02.330		BATTERIE (14.925)(CONTACTER UN DISTRIBUTEUR LOCAL POUR OBTENIR LA BATTERIE DE REMPLACEMENT D'ORIGINE: 888545447 (ACDELCO 948A6M))	CK1(03-43-53) 2.7 TURBOCOMPRESSEUR(L3B) 5.3-0(L84) 6.2 L (L87)	2023-2024	+	N.A.	1

- Basculer entre les vues catalogue et image – Vue catalogue

Sous catégorie 23 de 33 Taper pour affiner Affichage de 7 pièces sur 7 Filtre VIN Filtre UltraVIN Filtre année

N° de pièce	H	Description	Usage	Année	Qté	Liste sugg.
85713076		NÉC PLAQUE FR DISQ ARR (Service Lane Part)	YC DISQUES DE FREINS ANTIBLOCAGE AVANT & ARRIÈRE (JL9)	2024-2027	01	564.84
85713076		NÉC PLAQUE FR DISQ AV (Service Lane Part)	YC DISQUES DE FREINS ANTIBLOCAGE AVANT & ARRIÈRE (JL9)	2022-2027	01	557.22
19630222		ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE, ARRIÈRE (CERAMIC)(MATÉRIAU DE FRICTION EN CÉRAMIQUE)(CODE DE FREIN GENERAL MOTORS JL9) (Service Lane Part)	YC,YL,YH (07-67)	2024-2025	01	114.42
19466211		ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE, AVANT (SEMI-MÉTALLIC)(MATÉRIAU DE FRICTION SEMI-MÉTALLIQUE)(CODE DE FREIN GENERAL MOTORS J55) (Service Lane Part)	YC,YH (07-67)	2023-2025	01	172.73
19466212		ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE, AVANT (CERAMIC)(MATÉRIAU DE FRICTION SEMI-MÉTALLIQUE)(CODE DE FREIN GENERAL MOTORS J55) (Service Lane Part)	YC,YH (07-67)	2023-2025	01	179.01
19474450		ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE, AVANT (CERAMIC)(MATÉRIAU DE FRICTION SEMI-MÉTALLIQUE)(CODE DE FREIN GENERAL MOTORS JL9) (Service Lane Part)	YC,YL,YH,YR (07-67)	2025-2025	01	154.26
19474451		ENSEMBLE DE PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE, AVANT (CERAMIC)(CODE DE FREIN GENERAL MOTORS JL9)	YC,YL,YH,YR (07-67)	2025-2025	01	132.26

- Basculer entre les vues catalogue et image – Vue image

Groupe de pièces 2 de 33		Affichage de 7 pièces sur 7		Filter VIN	Filter UltraVIN	Filter année
>	 Plaquette de frein à disque arrière N° GM/ACDelco: 85713076	- 1 +	W			
>	 Plaquette de frein à disque avant. N° GM/ACDelco: 85713075	- 1 +	W			
>	 Disc Brake Pad Set N° GM: 19530222 Numéro ACDelco: 1702369CH	- 1 +	W			
>	 Front Disc Brake Pad N° GM: 19468211 Numéro ACDelco: 1702312MH	- 1 +	W			
>	 Front Disc Brake Pad N° GM: 19468212 Numéro ACDelco: 1702312CH	- 1 +	W			
>	 Front Disc Brake Pad Kit N° GM: 19474450 Numéro ACDelco: 1702399CH	- 1 +	W			
>	 Front Disc Brake Pad Kit N° GM: 19474451 Numéro ACDelco: 1402399CH	- 1 +	W			

- Vue Image – Développer l'élément

>	 Front Disc Brake Pad N° GM: 19468212 Numéro ACDelco: 1702312CH Notes: (CERAMIC)(MATÉRIAU DE FRICTION SEMI-MÉTALLIQUE, CODE DE FREIN GENERAL MOTORS J55) (Service Lane Part) Usage: YC,YH (07-67) Année: 2023-2025 Groupe: 05.017 H:	Liste sugg.: 179.01	- 1 +	W	
---	---	---------------------	-------	---	--

- Développer tout pour voir les détails de toutes les pièces

>>	Plaquette de frein à disque arrière N° GM/ACDelco: 85614862 Notes: (Service Lane Part) Usage: YC SYSTÈME DE FREINS ASSISTÉS RENFORCÉS (J55) Année: 2020-2027 Groupe: 05.017 H:	Liste sugg.: 989.11	- 1 +	W	
>	Plaquette de frein à disque avant. N° GM/ACDelco: 85614851 Notes: (Service Lane Part) Usage: YC SYSTÈME DE FREINS ASSISTÉS RENFORCÉS (J55) Année: 2020-2026 Groupe: 05.017 H:	Liste sugg.: 1018.65	- 1 +	W	
>	Disc Brake Pad Set N° GM: 19530222 Numéro ACDelco: 1702369CH Notes: (CERAMIC)(MATÉRIAU DE FRICTION EN CÉRAMIQUE, CODE DE FREIN GENERAL MOTORS J55) (Service Lane Part) Usage: YC,YH (07-67) Année: 2024-2025 Groupe: 05.017 H:	Liste sugg.: 140.82	- 1 +	W	
>	Front Disc Brake Pad N° GM: 19468211 Numéro ACDelco: 1702312MH Notes: (SEMI-MÉTALLIC)(MATÉRIAU DE FRICTION SEMI-MÉTALLIQUE, CODE DE FREIN GENERAL MOTORS J55) (Service Lane Part) Usage: YC,YH (07-67) Année: 2023-2025 Groupe: 05.017 H:	Liste sugg.: 235.52	- 1 +	W	

- Sélectionner des filtres supplémentaires comme la position (Avant/Arrière/Gauche/Droite) ou la classification

Groupe de pièces

2 de 33

Taper pour affiner

Mode de navigation du catalogue

Liste

Groupes principaux

05 - FREINS-ESSIEU ARRIÈRE-ROUES-PNEUS

Groupes de pièces

NÉCESSAIRE DE TAMPON, FREIN

Filtres

☒ VIN

☒ UltraVIN

☒ Année

Position

☒ ARRIÈRE

☒ AVANT

Classement

☒ GM Genuine Parts/ACDelco GM Original Equipment

☒ ACDelco Gold

☒ CERAMIC

☒ SEMI-METALLIC

☒ ACDelco Silver

☒ CERAMIC

Affichage de 7 pièces sur 7

Plaquette de frein à disque arrière

N° GM/ACDelco 85713076

- 1 +

W

Plaquette de frein à disque avant.

N° GM/ACDelco 85713075

- 1 +

W

Disc Brake Pad Set

N° GM 19530222

Numéro ACDelco 1702369CH

- 1 +

W

Front Disc Brake Pad

N° GM 19468211

Numéro ACDelco 1702312MH

- 1 +

W

Front Disc Brake Pad

N° GM 19468212

Numéro ACDelco 1702312CH

- 1 +

W

Front Disc Brake Pad Kit

N° GM 19474450

Numéro ACDelco 1702399CH

- 1 +

W

Front Disc Brake Pad Kit


N° GM 19474451

Numéro ACDelco 1402399CH

- 1 +


W

- Rechercher des pièces à l'aide du nom mentionné dans la procédure d'entretien ce qui permet d'aligner la recherche de pièce directement avec la documentation de réparation, réduit les devinettes et permet de trouver rapidement les bonnes pièces avec plus de précision et de confiance.




N° de pièce	Groupe	H	Description de la pièce	Usage	Année	Qté	Liste sugg.	Rang
23444120	21.425	G	COUVERCLES - BOUTES SUPERIEUR DU RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ DROIT (16.069) COMPOSANT DE RECHANGE DE LA TROUSSE DE RETROVISEUR 233721821-LH	CK1.2.3(03-43-53) RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ GAUCHE ET DROIT CHAUFFANT RABATTABLE ELECTROQUEMENT SENSIBLE A LA LUMIERE (DL3) RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT A TELECOMMANDE ELECTRIQUE (DLB) (CKC) RETROVISEURS ACCESSOIRES - RALLONGE DE REMORQUE - AUTRE FINIE(S40) COQUES ACCESSOIRES DE RETROVISEURS(SJR)	2017-2019	01	107.11	1
23444119	21.425	D	COUVERCLES - BOUTES SUPERIEUR DU RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ DROIT (16.069) COMPOSANT DE RECHANGE DE LA TROUSSE DE RETROVISEUR 233721821-LH	CK1.2.3(03-43-53) RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ GAUCHE ET DROIT CHAUFFANT RABATTABLE ELECTROQUEMENT SENSIBLE A LA LUMIERE (DL3) RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT A TELECOMMANDE ELECTRIQUE (DLB) (CKC) GARNITURE DE LA ZONE DE CHARGEMENT/COFFRE ACCESSOIRES(S40) COQUES ACCESSOIRES DE RETROVISEURS(SJR)	2017-2019	01	107.11	1
23444118	21.425	G	COUVERCLES - BOUTES SUPERIEUR DU RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ DROIT (CHROMEX16.069) COMPOSANT DE RECHANGE DE LA TROUSSE DE RETROVISEUR 233721811-LH	CK1.2.3(03-43-53) RETROVISEUR EXTERIEUR CÔTÉ GAUCHE ET DROIT CHAUFFANT RABATTABLE ELECTROQUEMENT SENSIBLE A LA LUMIERE (DL3) RETROVISEUR EXTERIEUR CHAUFFANT A TELECOMMANDE ELECTRIQUE (DLB) (CKC) ACCESSOIRES - RETROVISEURS A RALLONGE DE REMORQUE (S42) COQUES ACCESSOIRES DE RETROVISEURS(SJR)	2018-2019	01	168.49	1

- Nouvelle recherche par image ou par voix à l'aide de la caméra ou du microphone, offrant une façon plus rapide et plus flexible de trouver les pièces, de réduire la saisie manuelle et d'améliorer l'expérience globale de la recherche.




- Recherche d'image : cliquer sur l'icône de l'appareil photo.



Index d'illustration	Index Groupe de pièces
00 - MOTEUR 8 CYLINDRES	Taper pour affiner
1.	Numéro art.
1	TX00-915
2	TX00-916
3	TX00-917
4	TX00-918
5	TX00-919
6	TK00-102
7	TK00-200
8	TC00-917
Années	Modèle
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	CK1(43)
2016-2018	K1(43)
2014-2018	CK1(03-43-53)
Titre illustration	
ENSEMBLE DE MOTEUR ET MOTEUR PARTIEL (L8B/5.3R)	
MOTEUR-5.3L V8 PART 1 BLOC-CYLINDRES ET PIÈCES CONNEXES (L8B/5.3R)	
MOTEUR-5.3L V8 PART 2 CULASSE ET PIÈCES CONNEXES (L8B/5.3R)	
MOTEUR-5.3L V8 PART 3 COUVERCLE AVANT ET REFROIDISSEMENT (L8B/5.3R)	
MOTEUR-5.3L V8 PART 4 POMPE À HUILE, CARTER ET PIÈCES CONNEXES (L8B/5.3R)	
MOTEUR-5.3L V8 PART 5 PIÈCE CONNEXES AU COLLECTEUR ET CARBURANT (L8B/5.3R)	
MONTAGE DU MOTEUR ET DE LA BOÎTE DE VITESSES (L8B/5.3R)	
PARÉ-ÉCLAPOUSSURES DU MOTEUR	


- Recherche d'image : téléverser une photo et cliquer sur l'icône Rechercher.




- Les pièces sur la photo sont identifiées et évaluées en fonction d'un pourcentage de confiance. La pièce avec le score de confiance le plus élevé est le choix par défaut. Cependant, la sélection peut être modifiée avant d'effectuer une recherche dans GM Pieces Connect.
- Recherche d'image : afficher les résultats de recherche de pièces en fonction de l'élément sélectionné.




- Le nouveau mode de navigation utilise des photos pour représenter les catégories et sous-catégories courantes. Avec un catalogue défini, sélectionner **Noms courants** dans la liste déroulante **Mode de navigation du catalogue**.



- Sélectionner une catégorie.



- Maintenant, sélectionner une sous-catégorie.



- La sous-catégorie de liste de pièces s'affiche.

N° de pièce	H	Description	Usage	Année	Qté	Liste sugg.
84945109		DÉTECTEUR, USU PLAQT FR DISQ AV (Service Lane Part)	AL (37-67) DISQUES DE FREINS ANTIBLOCAGE AVANT & ARRIÈRE (A19)	2021-2024	02	50.61
84945109		DÉTECTEUR, USU PLAQT FR DISQ AV (Service Lane Part)	ADAH A.JAK (37-67) DISQUES DE FREINS ANTIBLOCAGE AVANT & ARRIÈRE (A19)	2021-2024	02	50.61
22968938		GOUILLIE, PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE ARRIÈRE (Service Lane Part)	A.JAK (37-67) FREINS À DISQUE HAUTE RÉISTANCE AVANT ET ARRIÈRE AVEC SYSTÈME DE FREINS ANTIBLOCAGE (J40) ENSEMBLE APPARENCE (Z48), (EXC ENSEMBLE CHEVROLET SS PERFORMANCE (A1Y))	2022-2024	02	66.85
22968938		GOUILLIE, PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE ARRIÈRE (Service Lane Part)	A.JAK (37-67) FREINS À DISQUE HAUTE RÉISTANCE AVANT ET ARRIÈRE AVEC SYSTÈME DE FREINS ANTIBLOCAGE (J40) ÉTRIÈRE ORANGE (J41), (EXC ENSEMBLE CHEVROLET SS PERFORMANCE (A1Y)) ENSEMBLE APPARENCE (Z48)	2022-2024	02	66.85
22968938		GOUILLIE, PLAQUETTE DE FREIN À DISQUE ARRIÈRE (Service Lane Part)	AK (37-67) GROUPE DE VENTES SPÉCIAL RESSORT (B2E) ÉTRIERS JAUNES (J46) FREINS À DISQUE HAUTE RÉISTANCE AVANT ET ARRIÈRE AVEC SYSTÈME DE FREINS ANTIBLOCAGE (J40), (EXC ENSEMBLE CHEVROLET SS PERFORMANCE (A1Y))	2022-2024	02	66.85

Tout le nécessaire pour effectuer la réparation.

- Pour voir les informations complémentaires nécessaires à la réparation du véhicule, accéder aux détails pièce en cliquant sur le numéro de pièce ou sur l'indicateur de marque coloré à côté de la description de pièce.

Réf. 1.	N° de pièce	Groupe	H	Description	Usage	Année	Qté
6	85081630	05.382	G	ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 4,7)	YC (FE1,FE2,FE3,FE4)	2020 - 2025	01
6	85081631	05.382	D	ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 4,7)	YC	2020 - 2026	01


- Les images et illustrations 3D haute résolution et interactives améliorent l'expérience visuelle et permettent aux utilisateurs d'examiner les pièces plus en détail pour une meilleure identification et une plus grande précision.




L'onglet **Pièces connexes** sur l'écran **Détails de pièce** aide à aller au-delà de la pièce principale en mettant en évidence les pièces qui y sont liées et couramment utilisées, ce qui facilite la détermination de tout ce qui est nécessaire à la réparation et garantit une commande de pièces plus complète et plus précise.

2017 Encore > 2017 > B - Buick > J - 4J1 - 4J06 - Encore > 03 - CIRCUIT D'ALIMENTATION-ÉCHAPPEMENT-RECYCLAGE DE VAPEURS DE CARBURANT > 03.300 - Boulon INJECTEUR RELAIS, SYSTÈME D'INJECTION DE CARBURANT > N° des détails de la pièce 5556970						
Informations produits	Spécifications	Info service	Info main-d'œuvre	Pièces connexes	Illustrations	Prix
US	N° GM 5556970	Numéro ACDelco 217-342	Desc: INJECTEUR, INJ M/POINT CARB	N°	Image: JULV (76) 1.4 (LUV)	
Additional Parts Related to 5556970						
N° de pièce	Groupes	HI	Description	Usage	Année	Qtd
1581666	02.270		BOUGIE D'ALLUMAGE, ALLUMAGE DE MOTEUR ESSENCE (ÉCARTEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE EST PRISE EN CONSIDÉRATION) (Service Lane Part)	JULV (76) 1.4 (LUV)	2019-2020	04
55573172	03.331		NECESSAIRE DE JOINT D'ÉTANCHÉITÉ, INJ/CARB (JOINT TORIQUE) (Service Lane Part)	JULV (76) 1.4 (LUV)	2019-2020	04
217-3442						
21690981	03.339		BOULON, TUBE CARB INJ CARB (MSX1X3)(17.204) (Service Lane Part)	JULV (76)	2019-2020	02

GM Pieces Connect offre une visibilité sur les procédures de réparation et les temps de main-d'œuvre associés à chaque pièce offrant un contexte précieux qui favorise une sélection de pièces plus éclairée et un flux de travail de réparation de bout en bout plus efficace.




Les outils spéciaux et essentiels requis pour chaque procédure de réparation sont affichés à côté des informations de service pertinentes, offrant ainsi une vue plus complète du processus de réparation.



Pour les concessionnaires ayant un DMS intégré : Accès au prix et à la disponibilité des pièces directement depuis l'inventaire, dans le panier d'achat. Ainsi, il est possible de vérifier rapidement les articles en stock, comparer les prix et passer la commande avec plus de rapidité et d'assurance.


2018 > L - Light Truck > C - SC1 - Silverado / Sierra / Cheyenne - 03, 43, 53 Bodystyle (ZWD) > 01 - SYSTEME DE REFROIDISSEMENT-CALANDRE-SYSTEME D'HUILE > 01.069 - Ecou-POMPE-NECESSAIRE POUR POMPE, Liquide de refroidissement > Panier d'achat									
				Main-d'œuvre		Prix			
				Heures	Tarif	Prix	Catalogue	Marchand	Concessionnaire
☐	>		Pompe de liquide de refroidissement du moteur N° GM 12680257 Numéro ACDelco 251-817	1	1		352.27	281.80	176.13
☐	>		Pompe de liquide de refroidissement du moteur N° GM 12692046	1	1		310.03	248.02	154.99

- Pour les concessionnaires ayant un DMS intégré : Envoyer facilement les pièces au service de gestion du concessionnaire (DMS) pour la commande et la facturation, ce qui accélère le passage de la sélection des pièces à l'achèvement de la commande, tout en minimisant la saisie de données en double et en simplifiant l'ensemble de votre processus.




Réduire les frais généraux de l'entreprise.




- GM Pieces Connect offre une expérience entièrement Web qui est toujours à jour.
- Accès à l'assistance intégrée grâce à un assistant virtuel ou un représentant du service à la clientèle, accessible par la bulle de clavardage dans le coin inférieur droit de GM Pieces Connect. Le service à la clientèle en direct est disponible par clavardage. Les heures d'ouverture de l'Est des États-Unis s'appliquent.
 - Dimanche – 15 h à minuit
 - Lundi – 24 heures
 - Mardi au jeudi – Minuit à 3 h, 6 h à minuit
 - Vendredi – Minuit à 3 h, 6 h à 20 h
 - Samedi – 7 h à 16 h



- Assistant virtuel – Prêt à répondre aux questions



- Accéder à des articles utiles, à des guides étape par étape et à des vidéos d'instruction conçus pour rendre l'apprentissage facile afin de comprendre les fonctions importantes rapidement, améliorer le flux de travail et gagner en confiance.



Dès l'automne 2026.

- Intégration avec Parts Workbench, D2D Link et garantie.
- Plus : Informations de service, schémas, diagrammes de câblage 3D avec extrémités de câble.