


GM Parts Connect: Redefiniendo la experiencia en refacciones

Nos entusiasma presentar la siguiente generación de innovación con GM Parts Connect — una experiencia intuitiva y cuidadosamente rediseñada que simplifica los flujos de trabajo, acelera la productividad e incrementa la forma en que los usuarios interactúan con la información de las refacciones. Una forma más inteligente de buscar refacciones, diseñada pensando en la eficiencia y la facilidad de uso. Estas actualizaciones ayudan a agilizar las tareas diarias al mismo tiempo que brindan acceso más rápido a la información en la que confía su equipo. Además de toda la funcionalidad actual, las siguientes mejoras importantes ahora están disponibles en GM Parts Connect.

Interfaz actualizada y moderna para mejorar la experiencia del usuario.

- La interfaz renovada y moderna de GM Parts Connect agiliza la experiencia de consulta de refacciones, ayudándole a encontrar la refacción correcta más rápido y de manera más eficiente. Ofrece múltiples formas intuitivas de buscar, potentes opciones de filtrado para limitar los resultados y señales visuales mejoradas que facilitan identificar y confirmar con confianza la refacción correcta.



- Con la Búsqueda en lenguaje natural impulsada por Snap-on Digital Engine, puede buscar usando el nombre de la refacción que conoce, incluso en diferentes idiomas, con términos comunes o errores ortográficos menores. ¡Parts Connect encontrará su refacción!

- Buscar “O2 SENSOR” da resultados para “OXYGEN SENSOR”.

2024 Camaro

Enter a VIN to Find a Vehicle

02 SENSOR

Mostrando 17 de 17 refacciones

You searched for "02 SENSOR", here are parts for "OXYGEN SENSOR"

Rót	No. de parte	Grupo	L	Descripción de la refacción	Uso	Año	Ctd
03	1A03-040	SISTEMA DE ESCAPE/TRASERO (LT1/5.2-7, AUTOMÁTICA M2, ESCAPE DE DOBLE MODO NPP)					
21	12665162	03 682	D	SENSOR, OXÍGENO CALIENTE, (POST-CATALIZADOR BANCO 2 (SEN 2))	AJAK(UT1)	2020 - 2024	01
03	1A03-041	SISTEMA DE ESCAPE/TRASERO (LT1/5.2-7, MANUAL, MMS, ESCAPE DE MODO DUAL NPP)					
21	12665162	03 682	D	SENSOR, OXÍGENO CALIENTE, (POST-CATALIZADOR BANCO 2 (SEN 2))	AJAK(UT1)	2021 - 2024	01
03	1A03-041	SISTEMA DE ESCAPE/TRASERO (LT4/5.2-6)					
21	12665162	03 682	D	SENSOR, OXÍGENO CALIENTE, (POST-CATALIZADOR BANCO 2 (SEN 2))	AL(LT4)	2021 - 2024	01
03	1A03-042	SISTEMA DE ESCAPE/TRASERO (LT1/5.2-7, MANUAL, MMS, EXCEPTO ESCAPE DE MODO DUAL NPP)					
19	12665162	03 682	D	SENSOR, OXÍGENO CALIENTE, (POST-CATALIZADOR BANCO 2 (SEN 2))	AJAK(UT1)	2021 - 2024	01

- Buscar "BATTERIE" da resultados para "BATERÍA".

Buscó "BATTERIE", aquí están las refacciones para "BATERÍA"

Rót	No. de parte	Grupo	L	Descripción de la refacción	Uso	Año	Ctd
02	TK02-012	MONTAJE BATERÍA/PRIMARIO (L88/5.3R)					
3	8865934 940/PG	02.330		BATERÍA	CK1.2.3(C8,L88,L83,L86)	2016 - 2018	01
02	TK02-208	MONTAJE BATERÍA/SECUNDARIA					
1		02.330		BATERÍA AUX		2015 - 2020	
08	OM08-040	MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO					
3	8865934 940/PG	02.330		BATERÍA	CK1.2.3(03-43-53)(C8,L88,L83,L86,L96)(ESPECIFICACIÓN DE EQUIPO ORIGINAL 720 AMPERES DE ARRANQUE EN FRÍO/80 AMPERES-HORA/140 RIC/ENGAMBLE DE LUZ DELANTERA)	2016 - 2018	01

- Alternar entre la vista de Lista y de Imágenes – Vista de Lista

06.017 KIT DE PROTECTOR - ZAPATA - KIT DE ZAPATA, FRENO

Grupo de refacciones 3 de 50

Mostrando 76 de 76 refacciones

Rót	No. de parte	L	Descripción	Uso	Año	Ctd	Lista sug
22791925 171-1107			KIT PASTILLAS FRN DISC DLNT (SIN MARCA CCC) (Service Lane Part)	ADAH (D7) SISTEMA DE FRENO DE POTENCIA DE SERVICIO PESADO (J55)PAQUETE DE VENTAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA PISTA (V40), (ENC)PAQUETE DE VENTAS ESPECIAL DE PRIMAVERA (B2Z)COLOR DE CALIBRADOR AMARILLO (J6L)CALIBRADOR COLOR ROJO (J6F)COLOR DE MORDAZA ANARANJADO (J6L)	2024-2024	01	N.A.
22791925 171-1107			KIT PASTILLAS FRN DISC DLNT (SIN MARCA CCC) (Service Lane Part)	ADAH (D7) SISTEMA DE FRENO DE POTENCIA DE SERVICIO PESADO (J55)PAQUETE DE VENTAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA PISTA (V40), (ENC)PAQUETE DE VENTAS ESPECIAL DE PRIMAVERA (B2Z)COLOR DE CALIBRADOR AMARILLO (J6L)CALIBRADOR COLOR ROJO (J6F)COLOR DE MORDAZA ANARANJADO (J6L)PAQUETE DE APARIENCIA (Z48)	2024-2024	01	N.A.
22791925 171-1107			KIT PASTILLAS FRN DISC DLNT (SIN MARCA CCC) (Service Lane Part)	ADAH (D7) SISTEMA DE FRENO DE POTENCIA DE SERVICIO PESADO (J55)CALIBRADOR COLOR ROJO (J6F)PAQUETE DE VENTAS DE ALTO DESEMPEÑO PARA PISTA (V40)	2024-2024	01	N.A.
84732488			KIT PASTILLAS FRN DISC DLNT (PARA USO EN LOS 50 ESTADOS Y VEHÍCULOS FABRICADOS ANTES DE 2011-ENE-01 VENDIDOS EN CALIFORNIA Y WASHINGTON (USADO EN VEHÍCULOS EN CALIFORNIA O WASHINGTON ÚNICAMENTE) (Service Lane Part)	AJAK (D7) FRENOS DE DISCO DE DELANTEROS Y TRASEROS DE SERVICIO PESADO CON SISTEMA DE FRENOO ANTIBLOQUEO (J65)COLOR DE MORDAZA ANARANJADO (J6L), (ENC)PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO CHEVROLET SS (J1V)PAQUETE DE APARIENCIA (Z48)	2024-2024	01	N.A.



- Alternar entre las vistas de Lista y de Imágenes – Vista de Imágenes


Grupo de refacciones 3 de 50

Mostrando 76 de 76 refacciones


>		• Pastilla de Freno de Disco Delantero N° GM: 22791925 N° de ACDelco: 171-1107	Lista sug: N.A.	- 1 +	
>		• Pastilla de Freno de Disco Delantero N° GM: 22791925 N° de ACDelco: 171-1107	Lista sug: N.A.	- 1 +	
>		• Pastilla de Freno de Disco Delantero N° GM: 22791925 N° de ACDelco: 171-1107	Lista sug: N.A.	- 1 +	
>		• Pastilla de Freno de Disco Delantero N° GM: 84732488	Lista sug: N.A.	- 1 +	
>		• Pastilla de Freno de Disco Delantero N° GM: 84732488	Lista sug: N.A.	- 1 +	

- Vista de imágenes – Ampliar el elemento







- Nueva búsqueda por imagen o por voz, usando su cámara o micrófono, que ofrece una forma más rápida y flexible de identificar refacciones, minimizar la captura manual y mejorar la experiencia general de búsqueda.




- Búsqueda de imágenes – Haga clic en el ícono de la cámara.




- Búsqueda de imágenes – Cargue una foto y haga clic en el ícono de Buscar.




- Las refacciones de la foto se identifican y evalúan con base en un porcentaje de confianza. La refacción con la puntuación de confianza más alta es la opción predeterminada. Sin embargo, puede cambiar la selección antes de buscar en Parts Connect.
- Búsqueda de imágenes – Ver resultados de la búsqueda de refacciones según el elemento seleccionado.




-  El nuevo estilo de navegación utiliza fotos para representar categorías y subcategorías comunes. Con un catálogo configurado, seleccione **Nombres comunes** en el menú desplegable de **Estilo de navegación del catálogo**.



- Seleccionar una categoría.



- Ahora seleccionar una subcategoría.



- La lista de refacciones se muestra para la subcategoría.


No. de parte	L	Descripción	Uso	Año	Ctd	Lista sug
84832749		DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL	YR	2025-2026	01	N.A.
85642607	D	DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL - RH	YR	2025-2026	01	N.A.
85642607	D	DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL - RH	YR	2025-2025	01	N.A.
85642606	I	DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL - LH	YR	2025-2025	01	N.A.
85642606	I	DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL - LH	YR	2025-2025	01	N.A.
85848568		DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO TRASERO	YR	2025-2025	01	N.A.
84926032	D	DEFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO TRASERO (INFERIOR) - RH	YR	2025-2025	01	N.A.

Todo lo que necesita para completar la reparación.

- Para ver la información adicional necesaria para reparar el vehículo, acceda al Detalle de la refacción: haga clic en el número de refacción o en el indicador de marca de color junto a la descripción de la refacción.

No. de parte	L	Descripción	Uso	Año	Ctd	Lista sug
8452749		REFLECTOR, DUCTO DE ENFRIAMIENTO DE ROTOR DE FRENO FRONTAL	YR	2025-2026	01	N.A.


- Las imágenes e ilustraciones en 3D de refacciones de alta resolución e interactivas mejoran la experiencia visual y permiten a los usuarios examinar las refacciones con mayor detalle para una mejor identificación y precisión.



- La pestaña de **Refacciones relacionadas** en la pantalla de **Detalles de la refacción** le ayuda a ir más allá de la refacción principal al mostrar refacciones asociadas y de uso común, lo que facilita identificar todo lo necesario para la reparación y garantiza un pedido de refacciones más completo y preciso.

Refacciones relacionadas						
No. de parte	Grupo	L	Descripción	Uso	Año	Ctd
13592623 177-1209	05.809		ROTOR, FRNO TR (RECUBIERTO) (Service Lane Part)	AQAH AJ (37-67) FRENO ANTIBLOQUEO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO (AJ9) SISTEMA DE FRENO DE POTENCIA DE SERVICIO PESADO (J55) FRENO DE ESTACIONAMIENTO ELÉCTRICO (J71)	2021-2024	02
84519605	05.809		ROTOR, FRNO TR (Service Lane Part)	AJAK AL (37-67) IDENTIFICACIÓN DE FRENO LIBRE DE COBRE (BCD) FRENO DE DISCO DE DELANTEROS Y TRASEROS DE SERVICIO PESADO CON SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (AJ6)	2022-2024	02
84636647	04.665	D	MORDAZA, FRENO DELANTERO (SIN PASTILLAS DE FRENO Y MENSULA) (RED) - RH (Service Lane Part)	AJAK (37-67) CALIBRADOR COLOR ROJO (J4F) FRENO DE DISCO DE DELANTEROS Y TRASEROS DE SERVICIO PESADO CON SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (AJ6) (EXC) PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO CHEVROLET SS (ATV)	2019-2024	01
84636646	04.665	I	MORDAZA, FRENO DELANTERO (SIN PASTILLAS DE FRENO Y MENSULA) (RED) - LH (Service Lane Part)	AJAK (37-67) CALIBRADOR COLOR ROJO (J4F) FRENO DE DISCO DE DELANTEROS Y TRASEROS DE SERVICIO PESADO CON SISTEMA DE FRENADO ANTIBLOQUEO (AJ6) (EXC) PAQUETE DE ALTO DESEMPEÑO CHEVROLET SS (ATV)	2019-2024	01
84607923	04.665	I	MORDAZA, FRENO DELANTERO (SIN PASTILLAS DE FRENO Y MENSULA) (AMARILLO) - LH (Service Lane Part)	AH (37-67) PAQUETE DE VENTAS ESPECIAL DE PRIMAVERA (B2E) SISTEMA DE FRENO DE POTENCIA DE SERVICIO PESADO (J55) COLOR DE CALIBRADOR AMARILLO (J4E)	2020-2024	01
13529529 172-2934	04.665	I	MORDAZA, FRENO DELANTERO (SIN PASTILLAS DE FRENO Y MENSULA) - LH (Service Lane Part)	AL (37-67) FRENO ANTIBLOQUEO DE DISCO DELANTERO Y TRASERO (JL9)	2021-2024	01

gm Parts Connect ofrece visibilidad de los procedimientos de reparación y los tiempos de mano de obra para cada refacción, lo que brinda un contexto valioso que respalda una selección de refacciones más informada y un flujo de trabajo de reparación de extremo a extremo más eficiente.




Document ID: 5907819 - Work - Microsoft Edge
https://gptlc.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?language=1&from=ms&cellid=206556&deliveryEffectiveDate=May+1%252C+2026®ion=1&docSyskey=5907819&windowID=si114853945

Service Information
Document ID: 5907819

Instrument Panel Center Accessory Function Switch Replacement

Removal Procedure




Warning: When removing, handling or installing this component wear protective gloves. The sharp edges on the component may be very sharp and may cause injury.

1. Using a flat bladed plastic trim tool, release the retaining clips.
2. Instrument Panel Knee Bolster (1) - Remove

© 2024 General Motors. All rights reserved.

gm Las herramientas especiales y esenciales requeridas para cada procedimiento de reparación se muestran junto con la información de servicio relevante, lo que proporciona una idea más completa del proceso de reparación.



Document ID: 5907819 - Work - Microsoft Edge
https://gptlc.ext.gm.com/gsi/showDoc.do?language=1&from=ms&cellid=206556&deliveryEffectiveDate=May+1%252C+2026®ion=1&docSyskey=5907819&windowID=si114853945

Special / Essential Tools

Tools
GM-50648-A - SEAL INSTALLER TCASE INPUT SFT

Product Description

The HD and SHD NQF and NQ6 Magna transfer cases (with Allison transmission) have a larger diameter input shaft and input shaft seal. Current transfer case input seal installer GM-42738 will not fit over the increased OD input shaft. The input shaft seal is installed with the input shaft in place and must be driven into the bore flush to case. GM-50648-A will install the new HD / SHD seal, and will also install the past model HD and LD seals. In addition, the new design tool can also be used for the 2015 Magna NQ6 and NQ7 transfer cases for the 31x111 program. For future/new dealers, GM-50648-A will replace GM-42738. New dealers will only receive the one revised tool. In addition, this revision to GM-50648-A will still allow it to be used on the 6L80/6L90 transmission applications it was originally designed for.





Image shown may not be actual product


gm Para concesionarios con un DMS integrado: Vea directamente el precio y la disponibilidad de la refacción en su carrito de compras cuando esté disponible. De este modo podrá confirmar rápidamente qué hay en existencia, comparar precios y completar su pedido con mayor rapidez y confianza.

- Para concesionarios con un DMS integrado: Envíe fácilmente refacciones a su Servicio de Administración del Concesionario (DMS) para hacer pedidos y facturación, lo que hace más rápido el paso desde la selección de refacciones hasta completar el pedido, al mismo tiempo que minimiza la captura duplicada de datos y simplifica su proceso general.




Reduzca la carga operativa de su negocio.




- Parts Connect ofrece una experiencia que se basa totalmente en la web, que siempre está actualizada.
- Acceso integrado al soporte mediante un asistente virtual o un representante de servicio al cliente en vivo, accesible a través del ícono de chat en la esquina inferior derecha de GM Parts Connect. El Servicio al Cliente en vivo está disponible mediante chat. Aplican las horas de operación del Este de EE. UU.
 - Domingo – 3 p.m. a 12 a.m.
 - Lunes – Las 24 horas
 - Martes – Jueves – 12 a.m.-3 a.m., 6 a.m.-12 a.m.
 - Viernes – 12 a.m.-3 a.m., 6 a.m.-8 p.m.
 - Sábado – 7 a.m.-4 p.m.



- Asistente virtual: haga su pregunta.



- Acceda a artículos útiles, guías paso a paso y videos instructivos diseñados para hacer que el aprendizaje sea fácil , para que pueda comprender rápidamente las características clave, mejorar su flujo de trabajo y sentirse más seguro.



Próximamente, en el otoño de 2026.

- Integración con Parts Workbench, Enlace D2D y Garantía.
- Además: Información de servicio, esquemas, diagramas de cableado 3D con extremos de cable.