


GM Parts Connect: นิยามใหม่ของประสบการณ์ด้านอะไหล่

เราขอแนะนำนวัตกรรมรุ่นใหม่อันดับต้นๆ GM Parts Connect — ประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายด้วยออกแบบใหม่อย่างพิถีพิถัน เพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และยกระดับประสบการณ์การเข้าถึงข้อมูลชิ้นส่วนของผู้ใช้ ซึ่งวิธีค้นหาอะไหล่ที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สร้างขึ้นโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและการใช้งาน การอัปเดตนี้ช่วยลดความยุ่งยากในงานประจำวัน พร้อมมอบการเข้าถึงข้อมูลที่ทีมของคุณจำเป็นต้องใช้งานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น นอกเหนือจากฟังก์ชันการทำงานที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว GM Parts Connect ยังได้ปรับปรุงการใช้งานสำคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

อินเทอร์เน็ตใหม่ที่ทันสมัย ซึ่งได้รับการปรับปรุงมาเพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น

- อินเทอร์เน็ตฉบับปรับปรุงใหม่ที่ทันสมัยของ GM Parts Connect ทำให้การค้นหาอะไหล่ง่ายขึ้น ช่วยให้คุณสามารถค้นหาอะไหล่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งยังมอบวิธีค้นหาที่ใช้งานง่ายหลากหลายวิธี ตัวเลือกการกรองที่มีประสิทธิภาพเพื่อจำกัดผลลัพธ์ และสัญลักษณ์ภาพที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งจะช่วยให้ระบุและยืนยันอะไหล่ที่ถูกต้องได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้น



- ในตอนนี้ คุณสามารถค้นหาหมายเลข VIN โดยใช้ป้ายทะเบียนรถ (หากมี) หรือข้อมูลงานซ่อม ช่วยให้สามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น โดยไม่ต้องป้อนหมายเลข VIN ด้วยตนเอง

- ระบบค้นหาด้วยภาษาธรรมชาติด้วยระบบ Snap-on Digital Engine ช่วยให้คุณสามารถค้นหาโดยใช้ชื่ออะไหล่ที่คุณรู้จัก ไม่ว่าในภาษาไทย ในคำศัพท์ทั่วไป หรือแม้คำที่อาจสะกดผิดเล็กน้อยก็ตาม Parts Connect ยังคงสามารถค้นหาอะไหล่ของคุณได้เช่นเดิม!

- การค้นหาด้วยคำว่า "O2 SENSOR" จะได้ผลลัพธ์เป็น "OXYGEN SENSOR"

You searched for "O2 SENSOR", here are parts for "OXYGEN SENSOR"

Part No.	Part Name	Group	H	Part Description	Part Number	Q	Quantity
03	B503-019	ระบบเชื้อเพลิง (LFX)					
W	D 28 12634061	03.682	ย	เซ็นเซอร์ วัดปริมาณออกซิเจน (คอนกรีตฟอกไดออกไซด์ 1 เซ็นเซอร์ 1)	2L25(06-43)(L17,LFX)		2012 - 2020 01
W	D 28 12634061	03.682	ย	เซ็นเซอร์ วัดปริมาณออกซิเจน (คอนกรีตฟอกไดออกไซด์ 2 เซ็นเซอร์ 1)	2L25(06-43)(L17,LFX)		2012 - 2020 01
W	D 28 12634061	03.682	ย	เซ็นเซอร์ วัดปริมาณออกซิเจน (คอนกรีตฟอกไดออกไซด์ 2 เซ็นเซอร์ 2)	2L25(06-43)(L17,LFX)		2012 - 2020 01
W	D 28 12634061	03.682	ย	เซ็นเซอร์ วัดปริมาณออกซิเจน (คอนกรีตฟอกไดออกไซด์ 2 เซ็นเซอร์ 2)	2L25(06-43)(L17,LFX)		2012 - 2020 01

- การเปลี่ยนระหว่างมุมมองรายการกับมุมมองรูปภาพ - มุมมองรายการ

05.017 ชุดเซ็นเซอร์ - ชุดเซ็นเซอร์, แรค

3 รายการ 63 รายการ

4 รายการ 4 รายการ

☒ รายการ

Part No.	Part Name	Group	H	Part Description	Part Number	Q	Quantity
W	D 28 94770229		ย	ชุดเซ็นเซอร์	2L (03-43-53) (EXC) เซ็นเซอร์ 2 2.0 ลิตร, เซ็นเซอร์แบบไฟฟ้า, อินพุตอินพุตแบบพาร์ทิคัล (MQV) (NQV), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูง (TNB)		2012-2020 01
GM Note: สำหรับเครื่องยนต์ของ Acodelco 18 Part No. 19380861 ซึ่งไม่มี spring callout 9 แต่มี spring callout 9 ใช้ในการประกอบเข้ากับพลาสติกที่ใช้กับ 19380861							
W	D 28 94726879		ย	ชุดเซ็นเซอร์	2L (03-43-53) (EXC) เซ็นเซอร์ 2 2.0 ลิตร, เซ็นเซอร์แบบไฟฟ้า, อินพุตอินพุตแบบพาร์ทิคัล (MQV) (NQV), อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สูง (TNB)		2012-2020 01
W	D 28 52129017		ย	ชุดเซ็นเซอร์	2L25 ระบบเบรกพาวเวอร์, ลิฟท์เบรกหน้าและหลัง, บังคับเบรกมือ, ล็อคน้ำมันเครื่อง (JL9), ลิฟท์เบรก/ตัวขับเคลื่อนเบรกมือ (JIM4), ลิฟท์เบรกมือ, ประเทศไทย (RYG)		2017-2020 01
W	D 28 94726878		ย	ชุดเซ็นเซอร์	2L (03-43-53) ระบบเบรกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, ด้านหลัง, กบดาน, ลวดความสูง, ลวดต่ำ (F88), ระบบเบรกแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า, ด้านหลัง, กบดาน, ลวดความสูง, ลวดต่ำ (F89)		2012-2020 01

- การเปลี่ยนระหว่างมุมมองรายการกับมุมมองรูปภาพ - มุมมองรูปภาพ

3 รายการ 63 รายการ

4 รายการ 4 รายการ

☒ รายการ

>	เซ็นเซอร์เบรกหน้า GM # 94770229	- 1 +	
>	เซ็นเซอร์เบรกหน้า GM # 94726879	- 1 +	
>	เซ็นเซอร์เบรกหน้า GM # 52129017	- 1 +	
>	เซ็นเซอร์เบรกหน้า GM # 94726878	- 1 +	

- มุมมองรูปภาพ - ขยายรายการ

05.017 3 ของ 63

รายการ	รายละเอียด	จำนวน
▼	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94770229 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94726879 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 52129017 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	ผ้าเบรคมือ GM # 94726878 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1

- ขยายทั้งหมดเพื่อดูรายละเอียดของอะไหล่ทั้งหมด

05.017 3 ของ 63


รายการ	รายละเอียด	จำนวน
▼	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94770229 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94726879 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 52129017 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	ผ้าเบรคมือ GM # 94726878 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1

- เลือกตัวกรองเพิ่มเติม เช่น ตำแหน่ง (หน้า/หลัง/ซ้าย/ขวา) หรือการจัดประเภท

05.017 3 ของ 63

รายการ	รายละเอียด	จำนวน
▼	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94770229 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 94726879 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	แผ่นผ้าเบรกด้านหน้า GM # 52129017 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1
>	ผ้าเบรคมือ GM # 94726878 หมายเลข: 2L (03-43-53) (EXC) เกียร์ตัวที่ 2 2.0 ลิตร, เบรคมือเกียร์แบบไฟฟ้า, ชิ้นเครื่องนี้คือแบบพาร์ทไลน์ (MQV) (NQV) อุปกรณ์และวัสดุสูงเกรด (TNB) ปี: 2012-2020 ปี: 05.017 H:	1

ค้นหาอะไหล่โดยใช้ชื่อที่อ้างอิงจากขั้นตอนการซ่อม ช่วยให้การค้นหาอะไหล่เหมาะสมกับเอกสารการซ่อม โดยตรงมากขึ้น ลดการคาดเดา รวมถึงสามารถค้นหาอะไหล่ที่ถูกต้องได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ และมั่นใจยิ่งขึ้น




You searched for "OXYGEN SENSOR", here are parts:

ชื่ออะไหล่	หมายเลขอะไหล่	รุ่น	H	คำอธิบายอะไหล่	ปี	จำนวน
03	8503-019	รุ่นพื้นฐาน (LFX)				
W	28	12634061	03.682	เซ็นเซอร์ 3-ขั้ว (เซ็นเซอร์ออกซิเจน) (เซ็นเซอร์ออกซิเจน 1 เซ็นเซอร์ 1)	2L, 25(06-43)(L7,LFX)	2012 - 2020 01
W	28	12634061	03.682	เซ็นเซอร์ 3-ขั้ว (เซ็นเซอร์ออกซิเจน) (เซ็นเซอร์ออกซิเจน 2 เซ็นเซอร์ 1)	2L, 25(06-43)(L7,LFX)	2012 - 2020 01
W	28	12634061	03.682	เซ็นเซอร์ 3-ขั้ว (เซ็นเซอร์ออกซิเจน) (เซ็นเซอร์ออกซิเจน 1 เซ็นเซอร์ 2)	2L, 25(06-43)(L7,LFX)	2012 - 2020 01
W	28	12634061	03.682	เซ็นเซอร์ 3-ขั้ว (เซ็นเซอร์ออกซิเจน) (เซ็นเซอร์ออกซิเจน 2 เซ็นเซอร์ 2)	2L, 25(06-43)(L7,LFX)	2012 - 2020 01

ฟังก์ชันการค้นหาใหม่ด้วยภาพหรือเสียง - ด้วยการใช้กล้องหรือไมโครโฟนของคุณ ซึ่งจะช่วยให้สามารถค้นหาอะไหล่ได้รวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้น ลดการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และยกระดับประสิทธิภาพการค้นหาโดยรวม



- ค้นหาด้วยภาพ - คลิกไอคอนกล้อง



2016 Colorado (Th...)

ค้นหา VIN เพื่อค้นหาเฉพาะ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับยานยนต์ของบริษัท GM


← 2016 > C - Chevrolet > 2 - T50 - Colorado (Thailand) Ext CAB / 2WD / 4 WD

สปีดไดรฟ์/เกียร์/เครื่องยนต์


รายการ

ปี	กลุ่มหลัก
00	เครื่องยนต์ 4 สูบ
00	เครื่องยนต์ 6 สูบ
01	พ่วงน้ำหนัก ครึ่งตัน น้ำหนักบรรทุก และสายพาน

- ค้นหาด้วยภาพ – อัปโหลดรูปภาพแล้วคลิกไอคอนค้นหา




- ระบบจะค้นหาอะไหล่ในภาพถ่ายและประเมินโดยพิจารณาจากเปอร์เซ็นต์ความมั่นใจ อะไหล่ที่ได้คะแนนเชื่อมั่นสูงสุดจะเป็นตัวเลือกเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกก่อนค้นหาใน Parts Connect ได้
- ค้นหาด้วยภาพ – ดูผลการค้นหาอะไหล่ตามรายการที่เลือก



Code	หมายเลขอะไหล่	กลุ่ม	H	ช่างสินค้าอะไหล่	การเชื่อมโยง	ปี	จำนวน
04	B504-028	จุดยึดกันบูร/ด้านหน้า (J41,JM4,EXC (TNB))	05.809	●	2L25(J41,JM4)(EXC NQV,TNB)	2015 - 2020	02
04	B504-071	จุดยึดกันบูร/ด้านหน้า (TNB,NQV)	05.809	●	2L25(J41,JM4)(EXC NQV,TNB)	2017 - 2020	02
04	B504-072	จุดยึดกันบูร/ด้านหน้า (J41,JM4,EXC (TNB))	05.809	●	2L25(J41,JM4)(EXC NQV,TNB)	2015 - 2020	02
04	B504-074	จุดยึดกันบูร/ด้านหน้า (TNB,EXC (NQV))	05.809	●	2L25(J41,JM4)(EXC NQV,TNB)	2017 - 2020	02

การเลื่อนดูแบบใหม่ โดยใช้รูปภาพเพื่อแสดงหมวดหมู่และหมวดหมู่ย่อยทั่วไป เมื่อตั้งค่าแล้วให้กดเลือกแล้ว ให้เลือกชื่อทั่วไปจากเมนูรอปดาวน์ รูปแบบการเลื่อนดูเกิดดลือก



Common Names

Alternators & Starters

ชิ้นส่วนระบบจุดระเบิด

ชุดถ่ายน้ำมันเครื่อง

ตัวถัง

หัวฉีดน้ำและระบบฉีดน้ำ

สายเคเบิล

ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้า/ไฮดรอลิก

ระบบห้ามล้อและระบบเบรก

ระบบบังคับเลี้ยวและระบบกันสะเทือน

ระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์

ระบบส่งกำลัง

ระบบส่งกำลัง

ระบบเบรก

ระบบไฟฟ้า

ระบบไอเสีย

สายพานยาง

สารเคมีและของเหลว


เครื่องยนต์

เสียงพ้องและการป้องกันเสียง


แบตเตอรี่และชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้อง

ไมโคร

- เลือกหมวดหมู่



- ในตอนนี้ ให้เลือกหมวดหมู่ย่อย



- รายการจะโหล่งแสดงหมวดหมู่ย่อย


The following parts are commonly used for Diagnostic Trouble Code "P0442". Warning: This list is not a substitute for use of a GM approved diagnostic tool.

รหัส	หมายเลขรุ่น	รุ่น	ปี	ชื่อส่วนประกอบ	รหัส	ชื่อ
00	B500-023	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ - 3.6 305 V6 (4สูบ, 4ประตู, 4WD) (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	906	12692379	03.904	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902)	2L2506-43-53(LPK,MYB)	2018 - 2020 01
7	902	12691016	03.900	• ชิ้น, ชิ้นกรองอากาศ (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L25(LPK,MYB)	2015 - 2020 01
7	903	12677330	03.901	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902)	2L2506-43-53(LPK,MYB)	2018 - 2020 01
00	B500-027	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	744	12690512	03.130	• วาล์ว, วาล์วเปิดปิดวาล์วเครื่องยนต์ (ชุดกรองอากาศ 902)	2L2506-43-53(LPK,MYB)	2012 - 2020 01
00	B500-043	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ PART 4 (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	206	12691016	03.900	• ชิ้น, ชิ้นกรองอากาศ	2L25(LPK,MYB)	2015 - 2020 01
7	504	12690512	03.130	• วาล์ว, วาล์วเปิดปิดวาล์วเครื่องยนต์ (ชุดกรองอากาศ 902)	2L2506-43-53(LPK,MYB)	2012 - 2020 01
02	G400-157	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ - 4.3 305 V6 (4สูบ, 4ประตู, 4WD) (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	1	13368866	02.530	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L25	2020 - 2020 01
7	1	13368866	02.530	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L25	2020 - 2020 01
7	1	13368722	02.530	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L25	2020 - 2020 01
7	1	86536738	02.530	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK) (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L25	2020 - 2020 01
03	B503-006	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	19	35487025	03.163	• ชิ้น, ชิ้นกรองอากาศ (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L2503-06-43-53(LPK,LP2,LWN)	2014 - 2020 01
7	24	24000102	03.900	• ชิ้น, ชิ้นกรองอากาศ (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L2503-06-43-53(LPK,LP2,LWN)	2014 - 2020 01
03	B503-016	ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)		
7	1	93366868	03.130	• ชุดกรองอากาศเครื่องยนต์ (L77,LPK)	2L2506-43-53(LPK,MYB)	2012 - 2020 01
7	10	94726644	03.145	• ชิ้น, ชิ้นกรองอากาศ (ชุดกรองอากาศ 902, 900, 901, 903)	2L2503-06-43-53(LPK,LP2,LWN)	2014 - 2020 01

ทุกสิ่งที่คุณต้องการเพื่อการซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์


 หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นสำหรับการซ่อมรถยนต์ โปรดศึกษารายละเอียดอะไหล่โดยคลิกที่หมายเลขอะไหล่หรือสัญลักษณ์แบรนด์ที่ผู้จัดจากรถของคุณ

 ภาพอะไหล่และภาพประกอบอะไหล่แบบ 3 มิติ ความละเอียดสูงที่โต้ตอบได้ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นและช่วยให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอะไหล่ได้อย่างละเอียดมากขึ้นเพื่อการค้นหาที่ตรงและแม่นยำขึ้น



 แท็บ **อะไหล่ที่เกี่ยวข้อง** บนหน้าจอ **รายละเอียดอะไหล่** ช่วยคุณค้นหาอะไหล่ที่นอกเหนือจากอะไหล่หลัก โดยแสดงอะไหล่ที่เกี่ยวข้องและใช้งานโดยทั่วไปช่วยให้คุณเห็นทุกสิ่งจำเป็นสำหรับการซ่อมแซมได้ง่ายขึ้น และมั่นใจว่าได้สั่งซื้ออะไหล่ที่ครบถ้วนและแม่นยำยิ่งขึ้น

เครื่องมือพิเศษและจำเป็นที่ใช้สำหรับขั้นตอนการซ่อมแต่ละขั้นตอนจะแสดงควบคู่ไปกับข้อมูลบริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการซ่อมได้อย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น




ลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคุณ




- Parts Connect มอบประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์รูปแบบ ซึ่งอัปเดตข้อมูลอยู่เสมอ
- การเข้าถึงการสนับสนุนแบบครบวงจรผ่านผู้ช่วยเสมือนหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที ผ่านไอคอนแชทที่มุมล่างขวาของ GM Parts Connect แชทกับฝ่ายบริการลูกค้าได้ทันที เวลาทำการ อิงตามเวลาฝั่งตะวันออกของสหรัฐอเมริกา
 - วันอาทิตย์ – 15:00 น.-00:00 น.
 - วันจันทร์ – 24 ชั่วโมง
 - วันอังคาร – วันพฤหัสบดี – 00:00 น.-03:00 น., 06:00 น.-00:00 น.
 - วันศุกร์ – 00:00 น.-03:00 น., 06:00 น.-20:00 น.
 - วันเสาร์ – 7:00 น.-16:00 น.



-



- เข้าศึกษาบทความที่เป็นประโยชน์ คู่มือแบบทีละขั้นตอน และวิดีโอแนะนำที่ออกแบบมาเพื่อทำให้การเรียนรู้ง่ายขึ้น เพื่อให้คุณเข้าใจคุณลักษณะสำคัญได้อย่างรวดเร็ว ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานโฟลว์ของคุณ และมั่นใจได้มากขึ้น



พร้อมเปิดตัวในฤดูใบไม้ร่วง 2026

- การผนวกเข้าด้วยกันกับ Parts Workbench, D2D Link และ Warranty
- รวมถึง: ข้อมูลการบริการ แผนผังวงจร แผนภาพการเดินสายไฟแบบ 3 มิติพร้อมแสดงปลายสายเคเบิล