



Les mises à jour de GM Global EPC sont arrivées!

Nous sommes heureux d'annoncer les mises à jour suivantes de GM Global EPC. Vous les verrez sur l'EPC fourni sur Internet par l'entremise de Global Connect dès le 27 juin 2025. Le média USB hébergé localement sera posté le 11 juillet 2025. Comme toujours, nous vous remercions de vos commentaires qui ont été à l'origine de ces changements. Alors continuez à nous envoyer des suggestions pendant que nous travaillons ensemble pour mettre en place des améliorations futures!

Informations sur l'empattement du véhicule

Les informations sur l'empattement du véhicule sont maintenant disponibles dans la **section des attributs du véhicule** de la fenêtre des **Données VIN** dans l'EPC. Cela permet aux concessionnaires de savoir rapidement et précisément les longueurs d'empattement pour des véhicules spécifiques, éliminant le besoin de prendre des mesures manuellement et ainsi économiser un temps précieux. Les données sont reçues mensuellement, ce qui garantit une exactitude à jour et spécifiée par GM.

The screenshot shows the 'Données VIN' window in the GM Global EPC software. The VIN '3GTUUED4RG351348' is entered in the search bar. The 'Décoder' button is visible. Below the search bar, the vehicle details are displayed: VIN 3GTUUED4RG351348, Année 2024, Date de construction 24-Apr-2024, Modèle K,TK10543, Conversion du modèle N/A, and Wheelbase 3745 mm (147.4 in). The 'Wheelbase' field is highlighted with a red box. Below the vehicle details, there are tabs for VIN, RPO, and VCVS. The 'RPO' tab is selected, showing a list of RPO codes and their descriptions. The list includes: 09Y IDENTIFICATION ÉQUIPÉ DU GROUPE D'INSTRUMENTS HAUT DE GAMME CONCEPTION 2, 0ST, 1SZ ENSEMBLE EN OPTION, 2ST, 3ST, 4AA GARNITURE INTÉRIEURE NOIRE DE JAIS, 4SA BLOC D'OPTIONS SLT 1, 4ST, 5FC, 5ST, 6ZZ SÉLECTION INFORMATISÉE DE RESSORT AVANT GAUCHE, 7ZZ SÉLECTION INFORMATISÉE DE RESSORT AVANT DROIT, 8HB COMPOSANT ÉLECTRONIQUE DE RÉGLAGE DE SUSPENSION ARRIÈRE GAUCHE (8HB), 9HB COMPOSANT, ARRIÈRE DROIT, SUSPENSION SÉLECTIONNÉE PAR L'ORDINATEUR, A2X DISPOSITIF DE RÉGLAGE SIÈGE CONDUCTEUR 8 VOIES, INCLINAISON ÉLECTRIQUE, AVANT/ARRIÈRE ÉLECTRIQUE, HAUTEUR ÉLECTRIQUE, INCLINAISON, A45 RÉGLAGE DE SIÈGE À MÉMOIRE, RÉTROVISEUR, ALIMENTATION, CONDUCTEUR ET PERSONNALISATION AMÉLIORÉE À MÉMOIRE, A48 GLACE ARR PLEINE GRANDEUR, COULIS, À COMM ÉLEC, A50 SIÈGE, BAQUET AVANT, and A7K DISPOSITIF DE RÉGLAGE SIÈGE PASSAGER 8 VOIES, INCLINAISON ÉLECTRIQUE, AVANT/ARRIÈRE ÉLECTRIQUE, HAUTEUR ÉLECTRIQUE, INCLINAISON ÉLECTRIQUE. At the bottom, there is a section for 'Gérer les codes RPO de véhicule' with a text input field for 'RPO1,RPO2,...' and buttons for '+ Ajouter', 'Q Recherche', '- Supprimer', '✓ OK', 'X Annuler', and '↺ Réinitialiser'.


Interface Utilisateur Actualisée

Nous avons légèrement actualisé l'**Interface utilisateur**! Bien qu'aucune fonction n'ait été ajoutée ou retirée, vous remarquerez des améliorations subtiles comme un ombrage mis à jour et un espacement affiné afin de rendre votre expérience plus douce et plus agréable pour les yeux.

Amélioration du filtrage de l'Intégration SI

Nous avons amélioré la fonctionnalité **Labor and Service Information** (Main-d'œuvre et informations sur les services) dans GM Global EPC. Auparavant, les problèmes de filtrage et d'efficacité affectaient les performances. Nous avons aussi amélioré le filtrage des données selon sur le véhicule sélectionné et l'enregistrement de la pièce, le rendant plus précis et efficace.

Auparavant, les utilisateurs devaient choisir dans les menus déroulants pour saisir des valeurs pour le véhicule. Dans l'exemple ci-dessous, aucun VIN n'a été saisi pour le véhicule.



Maintenant, les menus déroulants sont automatiquement remplis, y compris **Labor Codes** (Codes main-d'œuvre) et **Repairs** (Réparations) lorsqu'une seule option est trouvée. Par défaut, les pièces à **usage unique** s'affichent lorsque la procédure de réparation est sélectionnée.

GM Global EPC

ACDelco

Informations Gérer Paramètres Aide Déconnexion

Saisir VIN

Filtre VIN Filtre UltraVIN Filtre année

US GM (WITH PRICE)

GM L-Light Truck > 2021 > K-5C2-Silverado / Sierra / Cheyenne - 03.43.53 Bodystyle (4WD) > 00-MOTEUR 4 CYLINDRES > (5C00-012) 2019-2025 CK1(03-43-53) ENSEMBLE MOTEUR-2.7L MOTEUR EN LIGNE QUATRE C...

Pièce à usage unique 6 de 14

SC00-012 10/02/2018

Détails de pièce 12663312

TUYAU, INTERM ALIM CARB (**USAGE UNIQUE**) (HAUTE PRESSION) (ACDELCO #12663312) (Service Lane Part)

N° de pièce 12663312

Numéro de référence 10

Emplacement: 5C00-012 - ENSEMBLE MOTEUR-2.7L MOTEUR EN LIGNE QUATRE CYLINDRES PART 5 TUBULURE D'ADMISSION ET ORGANES LIÉS AU CARBURANT (L3B/2.7K)

Usage: CK1 (03-43-53) (L3B,MQE)

Publication : Chevrolet FST GLC

La section Moteur/propulsion

Sous-section Commandes du moteur et carburant - 2.7 L (L...

Code main-d'œuvre 4026990 - Remplaceme... Repair 5646108 - FUEL FEED INTERMEDIATE PIPE R... Service Procedure

Labor Time Guide Single Use Parts

Nombre d'articles : 10

N° de pièce	H	Description	Usage	Année	Qté
12663312		TUYAU, INTERM ALIM CARB (USAGE UNIQUE) (HAUTE PRESSION)	CK1 (03-43-53) 2.7 TURBOCOMPRESSEUR (L3B),BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 8 VITESSES (MQE)	2019-2023	01
12677002		TUYAU, INTERM ALIM CARB (USAGE UNIQUE) (EXTRÉMITÉ À ROTULE/SPHÉRIQUE)(NUMÉRO 1) (DIST)(RACCORD BRASÉ)(ÉTIQUETÉ 12677002)(USAGE UNIQUE)	CK1 (43-53) 5.3-D (L84)	2019-2021	01

Le même filtrage amélioré s'applique lors de la saisie d'un VIN, pour vous aider à trouver la bonne information plus rapidement et avec plus de précision.

Résultats de recherche par nom de pièce améliorés

Lorsque vous effectuez une recherche, vous verrez maintenant plus que vos résultats originaux. Si vous ne trouvez pas exactement ce que vous cherchez, des **suggestions de mots de recherche** s'afficheront pour vous aider. Ces suggestions sont conçues pour vous aider à explorer des sujets connexes ou à affiner votre recherche. Cherchez-les dans le **menu déroulant sur l'écran Search Results (Résultats de recherche)**. Il s'agit d'une excellente façon d'élargir votre recherche et de trouver les Informations dont vous avez besoin plus rapidement!

Texte illustré		Texte de pièce		Pièces associées	Titre illustration	
N° de pièce	Groupe	H	Description de pièce	Usage		
12653146	00.206		ISOLANT, CARTER DE DISTRIBUTION (Service Lane Part)	AG.AH(37-67) 3.6 (LGX)		
12659897	00.738	G	ISOLANT, COUVERCLE DE LOGEMENT D'ARBRE À CAMES - LH (ACDelco #12659897) (Service Lane Part)	AG.AH(37-67) 3.6 (LGX)		
12659896	00.738	D	ISOLANT, COUVERCLE DE LOGEMENT D'ARBRE À CAMES - RH (ACDelco #12659896) (Service Lane Part)	AG.AH(37-67) 3.6 (LGX)		
84214918	12.980		ISOLANT, PANNEAU EXTERIEUR DU TUNNEL DE PLANCHER AVANT (ELEMENT AUTOMATIQUE CÔTÉ SOUILLURE D'INSERT DE TUNNEL VLE NOUVEAU PATIN D'ISOLATEUR NE POSSEDE PAS DE TROU POUR GOIJON SUR LA BOITE DE VITESSES, LES TECHNICIENS DOIVENT DEPOSER LE GOIJON DANS CE CAS.)	A(37-67) DISPOSITIONS POUR BOITE AUTO		
84214919	12.980		ISOLANT, PANNEAU EXTERIEUR DU TUNNEL DE PLANCHER AVANT (ELEMENT MANUEL CÔTÉ SOUILLURE D'INSERT DE TUNNEL VLE NOUVEAU PATIN D'ISOLATEUR NE POSSEDE PAS DE TROU POUR GOIJON SUR LA BOITE DE VITESSES, LES TECHNICIENS DOIVENT DEPOSER LE GOIJON DANS CE CAS.)	A(37-67) AMENAGEMENTS POUR BOITE MANUELLE À 6 VITESSES (MN6)	GM GENUINE PARTS/ACDELCO ORIGINAL EQUIPMENT	
23338190	07.545		ISOLANT, RESSORT HELICOIDAL ARRIERE (ACDelco #23338190) (Service Lane Part)	AL(37) CONVERSION DE MODELE ZL1(A1Z)	GM GENUINE PARTS/ACDELCO ORIGINAL EQUIPMENT	
23421478	07.545		ISOLANT, RESSORT HELICOIDAL ARRIERE (ACDelco #23421478) (Service Lane Part)	AG.AH.AJAK(37-67) (EXC CONVERSION DE MODELE ZL1(A1Z)	GM GENUINE PARTS/ACDELCO ORIGINAL EQUIPMENT	
23421478	07.545		ISOLANT, RESSORT HELICOIDAL ARRIERE (ACDelco #23421478) (Service Lane Part)	AL(37-67) (EXC CONVERSION DE MODELE ZL1(A1Z)	GM GENUINE PARTS/ACDELCO ORIGINAL EQUIPMENT	
84570396	07.545	D	ISOLANT, RESSORT HELICOIDAL INFERIEUR ARRIERE (COMMANDER AVEC 11611841,11611709,11611696,11516382) - RH (ACDelco #84570396) (Service Lane Part)	AL(37-67) (EXC CONVERSION DE MODELE ZL1(A1Z)	GM GENUINE PARTS/ACDELCO ORIGINAL EQUIPMENT	

Spécifications supplémentaires de la pièce et de

La fenêtre **Part Details** (Détails de pièce) comprend maintenant des spécifications supplémentaires de pièce et des spécifications d'emballage pour les paquets en plus des unités, afin de vous aider à prendre des décisions plus éclairées. L'onglet **Specifications** (Spécifications) affiche les détails de pièce sous « Product Specifications » (Spécifications du produit) et les détails d'emballage sous « Package Specifications » (Spécifications pour l'emballage).

Détails de pièce 12688094

BOUGIE D'ALLUMAGE, ALLUMAGE DE MOTEUR ESSENCE (PIÈCE DE 5) (L'ÉCARTEMENT DE LA BOUGIE D'ALLUMAGE EST PRÉRÉGLÉ. NE PAS LE CHANGER.) (ACDELCO #41-1061P) (Service Lan...

N° de pièce12688094

Nom :Improved Performance Iridium Spark Plug

Numéro de référence2

Usage:4 (43) (L3B,MFC)

Emplacement:5C00-009 - ENSEMBLE MOTEUR-2.7L MOTEUR EN LIGNE QUATRE CYLINDRES PART 2 CULASSE ET PIÈCES CONNEXES (L3B/2.7K)

Ajouter à la liste

Ajouter note

⚙️ Aller à l'emplacement

Informations produits

Spécifications

Images des pièces

Prix

Main-d'œuvre/service

Caractéristiques techniques du produit

Center Electrode Design	Standard
Center Electrode Tip Material	Iridium
Grade Type	Regular
Ground Configuration	Standard
Ground Electrode Core Material	Nickel Alloy
Ground Electrode Quantity	1
Ground Electrode Tip Design	Standard
Ground Electrode Tip Material	Platinum
Height (in)	0.84 in
Hex Size	14 MM
Hex Size (mm)	14 mm

Spécifications du paquet

(Each) Packaging Quantity	1
(Each) Length	3.56 in
(Each) Width	3.38 in
(Each) Height	0.84 in
(Each) Weight	0.32 pounds
(Pack) Packaging Quantity	4
(Pack) Length	3.56 in
(Pack) Width	3.38 in
(Pack) Height	0.84 in
(Pack) Weight	0.32 pounds
(Pack) UPC/GTIN	00808709836216

X Fermer

Merci!



Si vous avez des questions techniques, veuillez communiquer avec le bureau d'assistance technique de GM EPC au **888 994-6372** ou par courriel à l'adresse sbs_services@snaupon.com

Avez-vous des suggestions pour améliorer l'EPC? Avez-vous des problèmes de données? « Nous sommes à l'écoute! » Veuillez nous envoyer vos commentaires concernant l'EPC en sélectionnant **Help** (Aide) -> **Contact US** (Contactez-nous), puis en envoyant vos commentaires à gmpartscatalog@gm.com.