


# ¡Ya están listas las actualizaciones de GM Global EPC!

Nos complace anunciar las siguientes y emocionantes actualizaciones de GM Global EPC. Las encontrará en la versión web del EPC a través de Global Connect el 26 de septiembre de 2025. La versión en USB para instalación local se enviará por correo postal el 9 de octubre de 2025. Como siempre, agradecemos sus comentarios, que han hecho posible estos cambios. ¡Así que sigan enviándonos sus sugerencias mientras trabajamos juntos para desarrollar futuras mejoras!

# Vista completa de 360° de las imágenes de refacciones

Para ofrecer una vista más completa de una refacción, ahora mostramos *una vista de 360° compuesta de varias fotos* en la ventana de *Detalles de la refacción*. Estas imágenes se identifican por una miniatura de imagen etiquetada como "360°". Puede girar la imagen haciendo clic primero en la miniatura de imagen y, a continuación, en la flecha izquierda o derecha. Inicialmente, solamente habrá un número limitado de estas fotos mejoradas de refacciones, y se irán añadiendo más con el tiempo.



#### Actualización de las tablas corporativas y las tablas de vehículos


¡Se están revisando y actualizando las tablas corporativas y las tablas de vehículos! No las pierda de vista para estar al tanto de las mejoras continuas. Las tablas se pueden consultar en la ventana de **Publicaciones adicionales** seleccionando **Tablas** en el menú desplegable de **Información**, eligiendo la pestaña **Tablas corporativas** o **Tablas de vehículos**, y luego haciendo doble clic en la tabla deseada para abrirla.



#### Mejores resultados de la búsqueda por nombre de refacción


Antes de junio de 2025, las búsquedas por nombre de refacción proporcionaban una lista de términos de búsqueda alternativos disponibles *(nombres comunes)* para la refacción. La búsqueda alternativa solo se realizaba cuando el nombre ingresado no se encontraba en el catálogo seleccionado. En junio, ampliamos la lista de nombres alternativos añadiendo *nombres de refacción con información de servicio*. Con ese cambio, también dejamos de seleccionar automáticamente el primer nombre común. Esto generó un paso adicional que obligaba a seleccionar siempre de una lista de nombres opcionales de refacciones. Ahora, hemos eliminado ese paso adicional.

A partir de ahora: Cuando no se encuentran coincidencias con el nombre de la refacción en el catálogo, se seleccionará automáticamente la primera coincidencia de nombre común disponible y los resultados se mostrarán de inmediato. La lista de nombres comunes opcionales y nombres de información de servicio sigue estando disponible. Simplemente seleccione uno de la lista para realizar una nueva búsqueda.




### Codificación por colores de los mensajes emergentes

Los mensajes del sistema, los eventos y las acciones ahora están codificados por color de manera coherente, lo que indica su finalidad de forma más intuitiva.



# Desactivación del enlace al procedimiento de servicio

¡Ahora hay una opción para desactivar la apertura automática del **enlace al procedimiento de servicio**! Hay una nueva configuración de usuario disponible en el menú de **Configuración de la aplicación**. Simplemente marque la casilla **'Mostrar automáticamente el procedimiento de servicio'** si desea que los procedimientos de servicio se abran automáticamente, o desmárquela si no desea que se abran automáticamente.



## ¡Gracias!



Si tiene problemas técnicos, llame al servicio de asistencia técnica de GM EPC al **888-994-6372** o envíe un correo electrónico a <u>sbs\_services@snapon.com</u>.

¿Tiene sugerencias para mejorar el EPC? ¿Problemas de datos? "¡Estamos aquí para escucharlo!" Envíenos sus comentarios desde el EPC seleccionando **Ayuda** -> **Contáctenos** y, a continuación, envíe sus comentarios a <a href="mailto:gmpartscatalog@gm.com">gmpartscatalog@gm.com</a>