

GM Parts Connect:部品サービスの刷新


GM Parts Connect では、次世代のイノベーションを提供開始いたします。直感的かつ洗練した新しいユーザーエクスペリエンスにより、業務プロセスの簡素化、生産性の向上、およびパーツ情報とのインタラクションの高度化を実現します。

今回の刷新は、効率性および操作性を重視して設計されており、より高度なパーツ検索機能を提供します。これにより、日常業務の効率化を図るとともに、ユーザーおよびチームが必要とする情報への迅速なアクセスを可能とします。

また、既存のすべての機能に加え、GM Parts Connect では以下の主要な機能強化が新たに利用可能となりました。

インターフェースを刷新し、操作性を向上

GM GM Parts Connect の刷新されたインターフェースは、パーツ検索プロセスを効率化し、適切な部品を迅速かつ正確に特定することを可能にします。複数の直感的な検索手段を提供するとともに、検索結果を絞り込む高度なフィルタリング機能を備えています。また、部品の識別および確認精度を向上させるため、視覚的情報を強化しています。



自然言語検索機能：Snap-on Digital Engine により、多言語・一般用語・表記の揺れに対応した部品検索を実現します。誤入力した場合でも部品特定が可能です。

- “ECM”で検索し、“エンジンコントロールモジュール”の検索結果を表示。

2025 XT4

1GYFZ9R445F156420

検索: ECM

年: 2025 > メーカー: K - Cadillac > モデル: Z - XT4 (2019 - 2025) > グループ: すべてのグループ

検索条件: 絞り込み用入力

1個の部品のうち、1個を表示 ☐ イラストを表示する ☐ 変更のリスト ☒ 車台番号フィルタ ☒ 高度車番フィルタ ☒ 年フィルタ

You searched for "ECM", here are parts for "POWERTRAIN CONTROL MODULE"

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
03	6Z03-015	エレクトロニクスコントロールモジュールと関連パーツ (LSY/2.0-4)					
1	12725415	03.670		モジュール、エンジンコントロール (校正は別途)	ZB,ZC,ZE(26)(LSY)	2024 - 2025	01

- “バッテリー”で検索し、“バッテリー”の検索結果を表示。

2025 Escalade

1GY597RLOS368062

検索: バッテリー

年: 2025 > メーカー: L - Light Truck > モデル: K - Escalade / Tahoe / Suburban > グループ: すべてのグループ

検索条件: 絞り込み用入力

3個の部品のうち、3個を表示 ☐ イラストを表示する ☐ 変更のリスト ☒ 車台番号フィルタ ☒ 高度車番フィルタ ☒ 年フィルタ

You searched for "バッテリー", here are parts for "BATTERY"

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
02	5C02-020	バッテリーマウントリング (L87/6.2L, L38/2.7L)					
9		02.330		バッテリー		2021 - 2026	
02	5C02-114	バッテリーケーシング (L84/5.3D, L87/6.2L)					
14		02.330		バッテリー (詳細については、グループ02「バッテリーマウント」を参照のこと)		2021 - 2026	
08	GM08-040	車両メインテナンス					
3	88864539 49AGM	02.330		バッテリー	CK1(06)(LT4,L87,Z75)(オリジナルエキップメント仕様850コールドクランキングアンペア/95アンペア時/160 RCI/吸収ガラスマット)	2023 - 2026	01

- リスト表示と画像表示の切替機能 - リスト表示

2025 Escalade

1GY597RLOS368062

検索: ブレーキパッド

年: 2025 > メーカー: L - Light Truck > モデル: K - Escalade / Tahoe / Suburban > グループ: すべてのグループ


検索条件: 絞り込み用入力

3個の部品のうち、3個を表示 ☐ イラストを表示する ☐ 変更のリスト ☒ 車台番号フィルタ ☒ 高度車番フィルタ


You searched for "ブレーキパッド", here are parts for "DISC BRAKE PAD"

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
04	5C04-100	ブレーキキャリパー/フロント (361)					
3	85663434	05.017		PADキット、フロントディスクブレーキ (2.4を含む)	CK1(06)(J61)	2022 - 2026	01
08	GM08-040	車両メインテナンス					
4	85663434	05.017		PADキット、フロントディスクブレーキ	CK1(06)(J61)	2022 - 2026	01
21	5C21-299	パフォーマンスパッケージ/フロントブレーキアップグレードパッケージ1					
21	87866863	21.600		PADキット、フロントディスクブレーキ (1のパーツ)(5,017)(1のパーツ)パッケージ-86560480のサービスコンポーネント)	CK1(06)(J61,QAB,QAE,QFV,QKN,XCE,XCG,XCI,Z75)	2025 - 2026	01

- リスト表示と画像表示の切替機能 – 画像表示




- 画像表示 – 部品詳細情報



- すべての部品詳細情報の表示（グループ番号検索時）




- 取り付け位置による追加フィルター（フロント/リア/右/左）もしくは分類による絞り込み表示



13個の部品のうち、13個を表示

- 前輪円筒制動器摩擦材
- 後輪円筒制動器摩擦材
- Enhanced Performance Semi-Metallic Front Disc Brake Pad Set (Police)
- Front Disc Brake Pad Kit
- Front Disc Brake Pad Kit
- Enhanced Performance Semi-Metallic Rear Disc Brake Pad Set (Police)
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Ceramic Front Disc Brake Pad Set
- Rear Disc Brake Pad Kit

- Service Information (SI)で使用されている名称から部品を検索できるため、SI との照合が容易になります。迷うことなく正しい部品を素早く見つけれ、部品選定の精度と信頼性が向上します。




You searched for "HEATED OXYGEN SENSOR", here are parts for "OXYGEN SENSOR"

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
03	SC03-406	エグゾーストシステム(フロント)(L87/6.2L)					
11	12670253	03.682		センサー、加熱酸素(ボスト燃焼バンク2センサー2)	OK1(06)(L87)	2025 - 2026	01
14	12721346	03.682		センサー、加熱酸素(燃焼前バンク2センサー1)	OK1(06)(L87)	2025 - 2026	01
2	12721347	03.682		センサー、加熱酸素(燃焼前バンク1センサー1)(6ピンコネクタ付)	OK1(L87)	2025 - 2026	01
3	12670253	03.682		センサー、加熱酸素(ボスト燃焼バンク1センサー2)	OK1(06)(L87)	2025 - 2026	01

- カメラやマイクを利用した画像検索・音声検索機能を新たに導入しました。これにより、部品の特定をより迅速かつ柔軟に行えるほか、手入力作業を最小限に抑え、検索プロセス全体の効率性と利便性を向上させます。


- 画像検索 - カメラのアイコンをクリック

13個の部品のうち、13個を表示

- 前輪円筒制動器摩擦材
- 後輪円筒制動器摩擦材
- Enhanced Performance Semi-Metallic Front Disc Brake Pad Set (Police)
- Front Disc Brake Pad Kit
- Front Disc Brake Pad Kit
- Enhanced Performance Semi-Metallic Rear Disc Brake Pad Set (Police)
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Rear Disc Brake Pad Kit
- Ceramic Front Disc Brake Pad Set
- Rear Disc Brake Pad Kit

- 画像検索 – 画像をアップロードし、検索アイコンをクリック



- 画像内の部品は、信頼度（%）に基づいて識別および評価されます。最も高い信頼度を持つ部品がデフォルトで選択されますが、Parts Connect で検索を実行する前に、ユーザーが任意の部品をドロップダウンリストから選択することが可能です。なお、検索結果はあくまでも参考情報となります。部品発注の際には EPC のイラストおよび実際の部品をご確認ください。

- 画像検索 – 選択した部品の検索結果の表示

2025 Escalade

1GY597RL0R368062

DISC BRAKE ROTOR

JAPAN

2025

L - Light Truck

K - Escalade / Tahoe / Suburban

すべてのグループ

検索

リセット

閉じる

イラストのテキスト

検索条件

絞り込み用入力

5個の部品のうち、5個を表示

イラストを表示する

変更のリスト


車台番号フィルタ

高度検索フィルタ


You searched for "DISC BRAKE ROTOR", here are parts for "BRAKE ROTOR"

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
04	5C04-812	ブレーキキャリパーマウンティング/フロント およびリア (361)					
W	4	13553983	05.809	● ローター、フロントブレーキ (コーティング済み)	K1 (06) (361)	2025 - 2026	02
04	5C07-117	ブレーキキャリパーマウンティング/リア					
W	12	13552815	05.809	● ローター、リアブレーキ (コーティングされている)	OK1 (361)	2021 - 2026	02
07	5C07-117	サスペンション/リアナックルの詳細					
W	12	13552815	05.809	● ローター、リアブレーキ (コーティングされている)	OK1 (361)	2021 - 2026	02
08	GM08-040	車両メンテナンス					
W	4	13553983	05.809	● ローター、フロントブレーキ (コーティング済み)	OK1 (06) (361)	2021 - 2026	02
W	4	13552815	05.809	● ローター、リアブレーキ (コーティングされている)	OK1 (361)	2021 - 2026	02


新しいナビゲーションスタイルでは、一般的なカテゴリおよびサブカテゴリを写真で視覚的に表示します。カタログセットが設定されている場合は、「カタログナビゲーションモード」のドロップダウンリストから「Common Names」を選択することで利用できます。



• カテゴリの選択



- サブカテゴリの選択



- 部品リストはサブカテゴリごとに表示されます。



The screenshot shows the GM Parts Connect interface for a 2025 Escalade, displaying the list of parts for the 'ブレーキパッドとシュー' (Brake Pads and Shoes) sub-category. The table lists 9 items, including various brake pads and shoes for different vehicle configurations.



部品番号	H	説明	利用状況	年	数量
85663434		PADキット、フロントディスクブレーキ (Service Lane Part)	OK1 (06) アンチロックブレーキシステム付きフロントおよびリアディスクブレーキ (J61)	2022-2026	01
84805877		PADキット、リアディスクブレーキ (ウェアセンサーを含む) (Service Lane Part)	OK1 (06) アンチロックブレーキシステム付きフロントおよびリアディスクブレーキ (J61)	2021-2026	01
23363947	R	シールド、フロントブレーキ (ベアリングローリング部品番号23390381数量2と併せて注文する) - RH (Service Lane Part)	OK1 (06) アンチロックブレーキシステム付きフロントおよびリアディスクブレーキ (J61)	2021-2026	01
84926922	L	シールド、フロントブレーキ (23390381 2個を合わせて発注する) - LH (Service Lane Part)	OK1 (06) アンチロックブレーキシステム付きフロントおよびリアディスクブレーキ (J61)	2021-2026	01
84252200	L	シールド、リアブレーキ - LH (Service Lane Part)	OK1 (06)	2021-2026	01
84252201	R	シールド、リアブレーキ - RH (Service Lane Part)	OK1 (06)	2021-2026	01
84693643		センサー、フロントディスクブレーキ/パッド摩耗 (検い検て) (接続コネクタは84727362を使用する) (Service Lane Part)	OK1 (06) アンチロックブレーキシステム付きフロントおよびリアディスクブレーキ (J61)	2021-2026	01
84688287		センサー、リアディスクブレーキ/パッド摩耗 (Service Lane Part)	OK1 (06)	2021-2026	01
84898010	L	ハーネス、フロントディスクブレーキ/パッドウェアセンサー - LH (Service Lane Part)	OK1 (06) MAGNERIDE シャシパッケージ (J95)	2021-2026	01

修理に必要な Service Information (SI)情報と部品情報を提供

- Ⅳ** 車両の修理に必要な追加情報を確認するには、部品番号または部品説明の横に表示される色付きのアイコンをクリックし、部品詳細画面を表示してください。

参照	部品番号	グループ	H	部品の説明	利用状況	年	数量
04	1Y04-313	ブレーキキャリパー(フロント) (J55)					
2	85614851	05.017		● PADキット、フロントディスクブレーキ (4を含む)	YC (J55)	2020 - 2026	01


- Ⅳ** 高解像度の画像およびインタラクティブな 3D 部品画像・イラストにより、視覚的な確認性が向上します。これにより、部品をより詳細に確認できるため、部品の識別精度および特定の正確性が向上します。




- Ⅳ** 部品詳細画面の「関連する部品」タブでは、主要部品に加え、関連部品および一般的に使用される部品を表示します。これにより、修理に関連する部品を容易に把握でき、部品発注を支援します。なお、表示される部品はあくまでも参考情報となります。実際の発注の際は内容をご確認ください。

2025 Corvette							
1G1Y92D435S109276							
Ask me anything about the GM Vehicle							
JAPAN							
2025 > C - Chevrolet > Y - 1Y3 - 1Y07 - Corvette > 05 - ブレーキリアアクスルホイールタイヤ > 05.017 - PADキット、ブレーキ > 部品詳細 # 85614851							
製品情報		仕様	歴史	サービス情報	工賃情報	関連する部品	イラスト
GM / ACDelco # 85614851		説明: PADキット、フロントディスクブレーキ		名称: 前輪円形制動器用素材		利用状況: YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	
Additional Parts Related to 85614851							
部品番号	グループ	H	説明	利用状況	年	数量	
23429536	05.809		● ローター、リアブレーキ (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	2020-2027	02	
13555028	04.592		● PIN KIT, パーキングブレーキキャリパー (GDE) (Service Lane Part)	YC フロントおよびリアディスクアンデロックブレーキ (XL9),ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	2020-2027	01	
87824208	04.665	R	● キャリパー、リヤブレーキ (ブレーキパッドとブラケットなし) (ブラック) - RH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55),黒のキャリパーカラー (J6A)	2023-2027	01	
87824207	04.665	L	● キャリパー、リヤブレーキ (ブレーキパッドとブラケットなし) (ブラック) - LH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55),黒のキャリパーカラー (J6A)	2023-2026	01	
84714265	05.809		● ローター、フロントブレーキ (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	2020-2027	02	
84733235	04.665	L	● キャリパー、フロントブレーキ (ブレーキパッドとブラケットなし) (ブラック) - LH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55),黒のキャリパーカラー (J6A)	2020-2027	01	
84733236	04.665	R	● キャリパー、フロントブレーキ (ブレーキパッドとブラケットなし) (ブラック) - RH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55),黒のキャリパーカラー (J6A)	2020-2027	01	
13555026	04.591	L	● キャリパー、パーキングブレーキ (クリップ、スプリング、PINあり) - LH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	2023-2027	01	
13555027	04.591	R	● キャリパー、パーキングブレーキ (クリップ、スプリング、PINあり) - RH (Service Lane Part)	YC ヘビーデューティブレーキ機構 (J55)	2020-2027	01	

Parts Connect は、各部品に対応する SI および関連作業時間を明確化し、より適切な部品選定と修理業務全体の効率化を支援する情報を提供します。



各修理手順に必要な特殊工具および必須工具は、関連する SI 情報と併せて表示されます。これにより、修理工程全体をより包括的かつ明確に把握することが可能です。



業務負担を軽減し、効率化を実現

- Parts Connect は、常に最新の情報に基づいた完全なウェブベースの操作環境を提供します。
- GM Parts Connect の画面右下にあるチャットから、バーチャルアシスタントを通じて総合サポートへアクセスできます。対人でのサポートが必要な場合は、以下のスナップオン・ビジネスソリューションズ・ジャパンのサポート窓口までご連絡ください。なお、サポート窓口の連絡先はバーチャルアシスタントからも確認できます。
ライブアシスタントについては、日本国内では未対応となっております。


GM Parts Connect サポート窓口

電話番号：03-6910-1660

メール：sbs-support@snapon.com

受付時間：平日 9:00～17:00（祝日・夏季および年末年始を除く）

- バーチャルアシスタント – 質問の入力 例）“サポートの連絡先を教えて”



- 学習を容易にすることを目的として設計された、各種記事、手順別ガイドおよび解説動画をご利用いただけます。これにより、主要機能の理解を迅速に深めるとともに、作業効率の向上を図り、確信をもって活用いただくことが可能となります。

